

Fotodokumentation av radhusområdet Riksrådsvägen.

Utförd av fotograf Ingrid Johansson augusti 2001 och april 2002.



Bild 1. Hustyp A, huslänga 1, entréfasad



Bild 2. Hustyp A, huslänga 1, gårdsfasad



Bild 3. Hustyp B, huslänga 17, entréfasad



Bild 4. Hustyp B, huslänga 11, entréfasad



Bild 5. Hustyp B, huslänga 11, gårdsfasad. Fasadskivorna på det övre fasadpartiet är sekundära och har ersatt de ursprungliga sidiplattorna.



Bild 6. Detalj av entré till hustyp B, med dörrtrycke och brevinkast i originalutförande. I köket finns ett sopnedkast med soplucka i entrén.



Bild 7. Detalj av burspråk på gavel. Hustyp B.



Bild 8. Hustyp E, huslänga 7, entréfasad



Bild 9. Hustyp E, huslänga 7, gårdsfasad



Bild 10. Hustyp E med ateljé, huslänga 6, entréfasad



Bild 11. Hustyp G, huslänga 4, entréfasad



Bild 12. Butikslokal

FÖRÄNDRINGAR



Bild 13. Skärmtak över två altaner på huslänga 1.



Bild.14. Huslänga 12 har genomgått en fasadrestaurering. Ursprungliga sidi- och eternitplattor i det utfackade partiet har bytts ut mot putsade fasadskivor. Även put-sen är utbytt.



Bild 15. Huslänga 13 har genomgått en fasadrestaurering. Ursprungliga sisi- och eternitplattor i det utfackade partiet har bytts ut mot putsade fasadskivor. Även putsen är utbytt. Fönstren är inklädda med plåt.



Bild.16. Huslänga 14 har genomgått en fasadrestaurering. Ursprungliga sisi- och eternitplattor i det utfackade partiet har bytts ut mot putsade fasadskivor. Även putsen är utbytt.



Bild 17. Gavlarna på huslänga 14 har rödsalmmats. Träskivan under burspråket har putsats.



Bild 18. Ett eternitparti på huslänga 15 har ersatts med putsade fasadskivor.



Bild 19. Ny ytterdörr har tagit upp från köket i i lägenhet 4:2, Riksrådsvägen 43.



Bild 20. Altandörr har ersatt fönstret i bottenvåningen i lägenhet 3:2, Riksråds-
vägen 66.

GÅRDAR



Bild 21. Gård 1 i kvarteret Adelsmannen. Tallar har kompletterats med mindre lövträd. Planteringar med rosenbuskar finns också på gården.



Bild 22. Gård 2 i kvarteret Adelsmannen. Tomten har karaktären av en orörd talldunge.



Bild 23. Gård 1 i kvarteret Ämbetsmannen. Gården har gles växtlighet av tall och björk. På gården finns en lekplats.



Bild 24. Gård 2 i kvarteret Ämbetsmannen.



Bild 25. Gård 1 i kvarteret Riksfiskalen.



Bild 26. Gård 1 i kvarteret Riksfiskalen.